# 公開実用 昭和58-102191

### **Best Available Copy**

19 日本国特許庁 (JP)

11 実用新案出願公開

12 公開実用新案公報 (U)

昭58—102191

51 Int. Cl.<sup>3</sup> F 25 D 17 08

A 23 L 3 36

識別記号

庁内整理番号

7501 · 3L 6714-4B 2119-3E

6438-3L

43公開 昭和58年(1983)7月12日

(全

頁)

54冷却装置の換気装置

B 65 D 81 24

F 24 F 7 08

21 実

顧 昭56--196788

22出

昭56(1981)12月28日

72考 案 者 渡部眞

名古屋市中村区岩塚町字高道1 番地三菱重工業株式会社名古屋

機器製作所內

72考 案 者 下平良美

名古屋市中村区岩塚町字高道1 番地三菱重工業株式会社名古屋

機器製作所内

審査請求 未請求

71出 願 人 二菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5

番1号

74代 理 人 弃理士 坂間暁

外2名

明 細 書

1. 考案の名称

冷却装置の換気装置

2. 実用新案登録請求の範囲

冷却空気通路に、気流の全圧を受けるよう開口する出口側換気口と、気流の静圧を受けるよう開口する入口側換気口を設けたことを特徴とする冷却装置の換気装置。

3. 考案の詳細な説明

本考案は新鮮空気の導入を必要とするコンテナ、冷蔵庫等に用いる冷却装置の換気装置に関するものである。

第1 図は従来のコンテナ用冷却装置における 換気装置の一例を示すものである。1 はコンテナであり、冷却装置は、コンデンシンクユニット部2 及びエバボレータコイル 3 、オリフィス 4 、ファンモータ 5 等より成るエバボレータ部より成る。この冷却装置により冷却された選択で の吹き出し方向は、上でも自由に選択で

(1)

**11** 

787

実開58-10219

### 公開実用 昭和58一,102191

きるが、ことでは上から吹き出される場合につ いて述べる。

ファンモータ5により吹き出される空気は吹 き出し口もを通つてコンテナ1の内部に供給さ れる。そしてコンテナ内部を循環した後、吸い 込 み 口 7 を 通 り 、 エ ア ダ ク ト 8 を 経 て 冷 却 装 置 に戻つて来る。この冷却装置を含めたコンテナ 1は冷却された空気がいたずらに漏出しないよ りに十分な気密性を持つていることは言りまで もない。ところが、このようなコンテナにより 進ばれる品物には、かんきつ類のように、呼吸 している物品も含まれる。との場合は、一定量 の必要とされる空気を外部の空気と入れ換える 必要がある。第1図に示したものは、エパポレ - タコイルるに入る前の空気通路と、ファンモ - タ 5 を 出 た あ と の 空 気 通 路 に 、 そ れ ぞ れ 外 部 とつなげた通路9及びflを設けている。コンテ ナ内の圧力分布は、先に述べた空気の流れから も明らかなように、ファンモータ5を出たあと





の部分、すなわち換気用通路10を設けた部分が最も高く、空気の流れにそって順次低下し、エバボレータコイル3に入る前の部分、すなわち換気用通路9を設けた部分はかなり低くなり、エバボレータコイル3とオリフィス4ではままれた部分が最も低くなるととは言うまでもない。 とのように従来のものでは、9と10で示す通路の部分の圧力差を利用して、この圧力差に見

# 公開実用 昭和58一, 102191

以下、本考案を実施例に基いて説明する。

第2図において、11 はコンテナ、12 は空気吸込み口、13 はオリフィス、14 はファンモータ、15 はエアダクト、16 は空気吹出口、17 は出口側



換気口、18 は入口側換気口を示し、出口側換気口17は、エアダクト15 内を流れる気流の全圧を受けるよう開口され、また入口側換気口18 は気流の静圧を受けるよう開口されており、それぞれ外部と連通している。

上記構成において、コンテナ11 内を、循環した空気は、吸込み口12 より冷却装置にとり入れられる。この空気は、オリフィス13 を境としてファンモータ14 により加圧された上、エアダクト15 内を流れ吹出し口16 よりコンテナ11 に供給される。この間に循環空気は冷却器コイルを通過することは言うまでもない。

エアダクト 15 内を流れる空気の流速はかなり速い。そのため、エアダクト 15 内に設けた出口側換気口 17 の入口部と、入口側換気口 18 の出口部には、この流れの動圧に相当する圧力差が生する。

従って、換気口が開けられている場合、出口倒換気口17を経て外部に出、さらに入口側換気

### 公開実用 昭和58-, 102191

口 18 を経てコンテナ内に入って来る流れの抵抗が、このエアダクト 15 内を流れる気流の動圧に等しくなるような換気量が得られる。

ことで、コンテナ用の冷却装置の庫内間空気の循環に用いられるファンモータは、様々な使用条件下において使用されてもあまり風量が変化しない。

すなわち、静圧が少々変化してもあまり風量が変わらない特性を持ったファンモータが使用される。そのため、コンテナ11 内の荷物の状態や吸込み口12 や吹出し口16 付近の状況によって、空気の流れの抵抗が変化した場合でも、その風量はさほど変化しない。

従って、風量によって決まるエアダクト15内 の流速による動圧を利用した上記のような換気 装置にあっては、換気量がコンテナ11内の状況 に影響されることは少なく、従来のもののよう に、コンテナ内の状況により換気量が変化して しまうような欠点を除去できる。



野

(8)

また、従来のものの場合、コンテナ内の状況 により、空気の流れに対する抵抗が増加した場 合、その換気量も増加するため、はなはだしい 場合は換気された空気を冷却するのに多大の熱 量を必要とし冷却能力が不足となってしまうこ ともあり得るが、本実施例の場合は、コンテナ 内が空の場合が空気の流れに対する抵抗が最も 少なく、従って風量が最大となるので、換気量 も最大となる。よって、換気された空気を冷却 するために必要な熱量は、コンテナ内が空の状 態で設定した値を上回ることはなく、冷却能力 不足となる恐れもない。

なお、上記実施例においては、換気口に対し ファンモータを上流側に設けた例を示したが、 これは逆に換気口が上流側にあってもよい。

また、空気の流れは、上下いずれであっても よく、第2図において空気の流れを上から下と した場合は、18が出口側換気口となり、17が人 口側換気口となる。

(7)



192-(2)

## 公開実用 昭和58一, 102191

さらに、第2図においては、出口側換気口と 人口側換気口が、共にエルボの形をしている場合を示したが、エアダクト15内の流れによっては、入口側換気口はエルボ部がなくてもよい。

これは、入口側換気口のエアダクトに面する部分、すなわち出口においてファンのせん回流等の影響がない場合、この部分の圧力は流れの静圧に相当する圧力になることによる。

さらにまた、出口側換気川については、必ずしもエアダクト部に散ける必要はなく、風だめ等、エアダクト15部の静圧と一定の圧力差を有する部分であればどこにどのような形で設けてもよい。

#### 4. 凶面の簡単な説明

第1図は従来のものの一例を示す構成図、第 2図は本考案の一実施例を示す構成図である。

11: コンテナ,12: 吸込み口,13: オリフィス,

14:ファンモータ,15:エアダクト,16:吹出


し口,17:出口侧换気口,18:入口侧换気口。




理社

代理人 扳 間







794

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
LBLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.